

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VICENZA

Liquidazione Giudiziale: FBM S.R.L.

Giudice Delegato: dr.ssa SILVIA SALTARELLI

Curatore: dott.ssa Elena Tosetto

PARERE SINTETICO DI STIMA

Perito Stimatore: dott. rag. Nicola Paganotto

**** *
**** *
**** *
**** *

Il sottoscritto dott. rag. Nicola Paganotto, commercialista iscritto al n. 256/A
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza, ed al n.
453 del ruolo dei consulenti tecnici del Giudice presso il Tribunale di Vicenza,
libero professionista con studio in Pojana Maggiore Via Matteotti n.3;


P R E M E S S O

- che lo scrivente è stato incaricato dal curatore, dott.ssa Elena Tosetto, per la
stesura del presente sintetico parere di stima di un veicolo a motore pertinente
alla L.G. della srl FBM con sede legale in Dueville (VI), via Marosticana n. 129,
codice fiscale, partita Iva e iscrizione al Registro Imprese di Vicenza n.
03395290244;

- che il sottoscritto, in adempimento all'incarico assegnato, procedeva,
personalmente al sopralluogo ed ispezione presso il sito di giacenza del bene allo
scopo di verificarne la reale consistenza e nel contempo acquisire la necessaria
documentazione;

Ciò premesso, in adempimento all'incarico assegnato, tenuto in
considerazione i riscontri effettuati ed i particolari elementi di giudizio del
caso, nonché compiuti gli opportuni accertamenti;

E S P O N E



Il bene da stimare è costituito da Autocarro IVECO35S11 targato BM236NH

telaio ZCFC3571005268028 anno imm. 2000 K. Non rilevabili non

funzionante da riparare (c/o autoff. Muller Via Meucci 10 Sandrigo).

dalla documentazione esibita non è stato possibile rilevare la data dell'ultima

revisione periodica; trattasi di autoveicolo in mediocre stato di conservazione

con evidenti segni di incuria nell'utilizzo con parti mancanti, ammaccature e

graffi tutt'intorno alla carrozzeria; abitacolo con evidenti segni di degrado e

strappi nella tappezzeria. Il mezzo necessita inoltre di una completa revisione

meccanica e della sostituzione di alcuni pezzi.

Dato lo stato del mezzo non è stata eseguita alcuna prova di funzionamento

o di marcia, quindi l'esame del sottoscritto perito si è sostanzialmente limitato

al controllo visivo.

Dal predetto sommario esame, come già scritto, è emerso che alcune parti

risultano danneggiate o mancanti e che il mezzo è parcheggiato all'aperto

senza alcun ricovero, di conseguenza può essere utilizzato solo previo

"tagliando auto" da parte di un'officina specializzata con reintegro/riparazione

di eventuali parti mancanti/danneggiate.

A parere del sottoscritto perito tale attività di manutenzione e ripristino

influisce negativamente sul valore del cespite che, comunque sia, presenta

una anzianità di costruzione che supera il quarto di secolo.


Ciò nonostante lo scrivente reputa esistere ancora un valore residuo del

bene, inteso come valore di recupero.

Alla luce di quanto sopra esposto il sottoscritto perito, effettuata una

sommatoria attività di ricerca del valore di beni simili sul mercato e

considerato lo stato di fatto del bene in parola.



RITIENE

Che il valore di probabile realizzo dell'Autocarro IVECO35S11 targato BM236NH telaio ZCFC3571005268028, come sopra meglio descritto, sia stimabile in euro 300,00 (trecento) al netto di eventuale IVA e altri oneri di trasferimento della proprietà.

Si dà atto che il bene dovrà essere venduto quale "visto e piaciuto" senza alcuna garanzia da parte del cedente.

Tale è la conclusione cui è giunto il sottoscritto perito sulla base di quanto messo a disposizione.

Pojana Maggiore 11.08.2025

IL PERITO

dott. rag. Nicola Paganotto

